

Datum der Bekanntgabe: 10.10.1996

Muster: Dornier
Do 27

AD der ausländischen Behörde:
- keine -

Geräte-Nr.:
514

Technische Mitteilungen des Herstellers:
Dornier Service Bulletin 1140-0000 vom 29.09.1995

Betroffenes Luftfahrtgerät:

Dornier
Do 27

- Baureihen: alle
- Werk-Nrn.: alle

Betrifft:

Höhenleitwerks-Lagerung, Nietverbindung

- Lockerung der Nietverbindung zwischen Lagerflansch und L-Profil, sowie zwischen L-Profil und Spantprofil

Maßnahmen:

Die Vernietung der Lagerflansche, L-Profile und Spantprofile ist zu kontrollieren. Lose Niete sind zu ersetzen.

Fristen:

Durchführung innerhalb von 4 Wochen nach Bekanntgabe dieser LTA, falls nicht bereits geschehen.

Durch die vorgenannten Mängel ist die Lufttüchtigkeit des Luftfahrtgerätes derart beeinträchtigt, daß es nach Ablauf der genannten Fristen nur in Betrieb genommen werden darf, wenn die angeordneten Maßnahmen ordnungsgemäß durchgeführt worden sind. Im Interesse der Sicherheit des Luftverkehrs, das in diesem Fall das Interesse des Adressaten am Aufschub der angeordneten Maßnahmen überwiegt, ist es erforderlich die sofortige Vollziehung dieser LTA anzuordnen.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch eingelegt werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Luftfahrt-Bundesamt, Lilienthalplatz 6, 38108 Braunschweig einzulegen.

* * *